

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord
Al Comando dei Carabinieri di Gricignano di Aversa
Alla Regione Campania
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'ambiente e l'Ecosistema
Autorizzazione Ambientali e Rifiuti – CASERTA
Al Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Permanente - Ambiente, Ecologia, Protezione Civile
Alla Provincia di Caserta
Settore Ambiente ed Ecologia
All' ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta
Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Caserta
All' ASL di Caserta
Dipartimento di Prevenzione
All'Asl - Distretto 18 Gricignano -Caserta
Alla ECOTRANSIDER SRL
Nella persona dell'Amministratore Giudiziario Dott. Approvato
Al Sindaco di Gricignano di Aversa
e.p.c Al Sindaco di Carinara
Al Sindaco di Teverola

OGGETTO: ESPOSTO “ PRESENZA DI ESALAZIONI MALEODORANTI PROVENIENTI DALL'OPIFICIO ECOTRANSIDER SRL UBICATO IN GRICIGNANO DI AVERSA; RESPONSABILITA' CIRCA IL ROGO TOSSICO DIVAMPATO ALL'INTERNO DELLO STESSO OPIFICIO IN DATA 05/10/2016 ”.

Con la presente i comitati e i cittadini dei comuni di Gricignano di Aversa, Teverola e Carinara, intendono segnalare, far presente e ricordare definitivamente alle **SS.LL.** che, l'intero territorio del Comune di Gricignano di Aversa e dei Comuni limitrofi (Teverola, Carinara, Aversa, Casaluce, Cesa, ecc.) risultano da diversi anni invasi da cattivi odori derivanti da processi di decomposizione della materia organica (soprattutto durante la stagione estiva), proveniente da un insediamento produttivo sito nella zona ASI di Aversa Nord. In particolare, trattasi della ditta **Ecotransider srl** in Gricignano di Aversa, con impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Stazione località Pioppo Lungo. La presenza di esalazioni maleodoranti percettibili tutti i giorni nelle prime ore della sera, con diverso grado di intensità durante la notte, che in pochi istanti rendono irrespirabile l'aria, viene conseguentemente ad interessare una percentuale rilevante di popolazione riportando notevoli disagi. Il fenomeno è ancora presente a tutt'oggi. Si ritiene che tale criticità, vada oltre la “normale tollerabilità” dato che il perdurare delle sgradevoli esalazioni determinano una vera e propria invivibilità della cittadinanza del territorio interessato, riverberandosi sullo stato di salute delle fasce deboli, soprattutto anziani, bambini e sul substrato economico - imprenditoriale della società, costituendo di fatto un mancato godimento della proprietà privata e un limite alla libertà di iniziativa economica.

Considerato che:

- La Regione Campania, attraverso la propria *dirigente Dott.ssa Maria Flora Fragassi*, in uno scambio di note avute con la Commissione Prefettizia insediatasi a Gricignano di Aversa nell'anno 2010, fa sapere che il dipendente comunale presentatosi alla conferenza di servizi dell' 11/12/2009 non era munito di delega (si allega copia degli atti);

- I dirigenti dello STAP ECOLOGIA *dott. Antonio Setaro, dott.ssa Norma Naim*, precedenti e successivi ad esclusione del *dott. Angelo Ferraro*, a fronte delle numerose segnalazioni ricevute dagli organi preposti al controllo (ARPAC, ASL, NOE ecc...), non hanno mai fatto scaturire atti consequenziali alle numerose diffide, predisposte dagli stessi dirigenti, che andassero nell'ordine del rispetto del combinato disposto dall'art. 178 e 208 comma 13 del DLgs. 152/2006, sospensione e revoca delle autorizzazioni alle attività;

- A seguito dei sopralluoghi dell'ARPAC del **29/08/2016** e del **20/09/2016**, dopo le numerose proteste dei cittadini, il dirigente . *dott. Angelo Ferraro* dispone la *sospensiva per 30 gg.* delle attività della ECOTRANSIDER S.R.L, così come previsto dal combinato disposto dall'art 178 e 208 comma 13 del DLgs 152/2006;

- In data 05/10/2016, alle 15:30 circa, all'interno del capannone dell'opificio ECOTRANSIDER dove sono stoccati in modo anomalo e discutibili i rifiuti della ECOTRANSIDER S.R.L, è divampato un incendio con conseguente nube tossica per la salute pubblica e che adesso i rifiuti, diventati rifiuti speciali, sono stoccati sul piazzale dell'azienda ECOTRANSIDER SRL senza controllo e senza essere messi in sicurezza;

Si chiede:

-Alle **SS.LL** di accertare le eventuali responsabilità penali e civili a carico dei Dirigenti Regionali per i motivi sopra esposti;

-Alle **SS.LL** di accertare le responsabilità penali e civili per le omissioni dei dirigenti dell'ASL Distretto 18 - di Gricignano di Aversa, che sarebbero tenuti ad effettuare un sopralluogo presso l'Azienda ECOTRANSIDER SRL per accertarne la sicurezza, l'igiene e la salubrità dell'opificio, ma tuttora assenti dalle proprie mansioni;

- Alle **SS.LL** di accertare le responsabilità penali e civili degli amministratori giudiziari, precedenti al *dott. Approvato*, per colpa in vigilando sui mancati adeguamenti aziendali a fronte delle numerose diffide;

-Alle **SS.LL** di accertare le responsabilità penali e civili del direttore tecnico dell'azienda ECOTRANSIDER S.R.L. per le omissioni sul controllo dell'opificio dove il deposito incontrollato dei rifiuti è divenuto, ormai da anni, un *modus operandi* (vedi diffide e prescrizioni); per le omissioni sul controllo del capannone dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti raccolti senza differenziazione e caratterizzazione alcuna; per le omissioni del controllo dell'impianto antincendio e delle lavorazioni nel capannone di stoccaggio di rifiuti dove è avvenuto l'incendio dello scorso 05/10/2016 e per l'omissione di eventuali controlli atti prevenire lo stesso incendio;

- Alle **SS.LL** di accertare le responsabilità penali e civili dell'attuale amministrazione giudiziaria dell'azienda ECOTRANSIDER S.R.L. per le omissioni sul controllo dell'opificio dove il deposito incontrollato dei rifiuti è divenuto da anni un *modus operandi* (vedi diffide e prescrizioni); per le omissioni sul controllo del capannone dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti raccolti senza differenziazione e caratterizzazione alcuna; per le omissioni del controllo dell'impianto antincendio e delle lavorazioni nel capannone di stoccaggio di

